



# BRESCIANI

## Restorasyon ve Koruma Malzemeleri ve Ekipmanları



TEKNİK VERİ SAYFASI

ver.1/1

### AB57

**Hafif bazik tuzlar ile kalsiyum bağlayıcı ajanlar içeren, ayrıca yoğunlaştırıcılar, yüzey aktif maddeler ve fungusitlerle zenginleştirilmiş bir çözelti**

#### ÖZELLİKLER

Bu ürün, çok sert karbonat kabukları ve birikintilerinin giderilmesi için kullanılan bir çözücü karışımdır. Bazı durumlarda belirli tipteki badana/astar tabakalarının temizlenmesinde de etkilidir. Ayrıca kireç kalıntılarının uzaklaştırılmasında ve kalsiyum sülfatın dönüştürülmesinde kullanılır.

1–2 mm kalınlığındaki ince siyah kabuklarda, sodyum ve amonyum tuzları alkalileştirme etkisi yaratarak, kabuğun mekanik olarak ayrılmasını kolaylaştırır. E.D.T.A. ise kabuk içinde bulunan kalsiyumu kompleksleyerek çözeltiye geçmesini sağlar.

Dörtlü amonyum bazlı bileşen yüzey, aktif ve fungusit etkiye sahiptir.

Karboksimetilselüloz, viskozite düzenleyicidir; çözeltinin dik yüzeylerde bile uygulanabilmesini sağlar ve çok hızlı kurumasını engeller.

Amonyum bikarbonatın varlığı, kalsiyum sülfatın amonyum sülfata dönüşmesine neden olarak suya çok daha kolay çözünebilen bir tuz oluşturabilir.

#### UYGULAMA ŞEKLİ

Yüzeydeki toz ve toprak bir fırça yardımıyla, kuru olarak veya su püskürtülerek ıslak olarak temizlenmelidir. AB 57 'ye CMC veya kâğıt hamuru ilave edilirken, karışımın küçük bir kısmı, öncelikle CMC veya kâğıt hamuru ile karıştırılır (Karışım kıvamı ne çok sulu ne de çok hamur şeklinde olmalıdır) Yaklaşık lapa kıvamına getirilen karışım daha sonra büyük bir fırça yardımıyla yüzeye eşit olarak sürülür. (Yumuşak badana fırçası kullanılabilir) Daha sonra, üzeri sanayi tipi streç filmle kapatılır (koruyucu ve hava geçirmeyen çok ince naylon). Yüzeydeki kirin durumuna göre 3-6 saat bekletilebilir.

Bunu anlamak için küçük bir alanda deneme yapılabilir. Bir bölüm 3 saat bir bölüm 6 saat sonra temizlenir ve ortaya çıkan sonuca göre temizlik süresi ayarlanabilir. Bekleme süresi dolduktan sonra, streç film alınır ve yüzeydeki AB 57 su ve fırça yardımıyla temizlenir. Bu işlemin, su püskürten makinelerle, sıcak su vasıtasıyla da yapılması daha iyi sonuç verecektir.

Yüzeydeki AB 57 'nin tamamen temizlenmesi gerekir. Streç filmler alındıktan sonra, yüzeydeki AB 57 'nin kurumasına fırsat verilmeden temizlik işlemi tamamlanmalıdır. Yeterli temizlik sağlanamazsa aynı işlem birkaç kez tekrarlanabilir..

The information presented herein is true and accurate to the best of our knowledge, but without any guarantee unless explicitly given. Since the conditions of use are beyond our control, we disclaim any liability, including for patent infringement, incurred in connection with the use of these products data or suggestions.

**-Only professional use-**